

Projektrapport

Miljötillsyn på bassängbad

2025-09-10



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

ADRESS

Hertig Johans torg
541 83 Skövde

TELEFON

0500-49 36 30

E-POST

info@miljoskaraborg.se

WEBBPLATS

www.miljoskaraborg.se

Detta gjorde vi

Under en vecka i juni 2025 utförde vi kontroller på tre badanläggningar i Miljösamverkans medlemskommuner. Vi besöker de här anläggningarna årligen eftersom de har fem eller fler pooler. Övriga badanläggningar besöker vi vartannat år.

Vi kontrollerade anläggningarnas städning, funktionskontroll samt provtagningspunkter. Vid kontroll av städning gick vi igenom samtliga städrutiner på badet med verksamheten. Det inkluderade allt ifrån hur ofta utjämningsstankar och bassängväggar rengörs till hur verksamheten rengör badleksaker. I kontrollen tittade vi även på vilka typer av rengöringsmedel som används till vad. Kontroll av städning genomförde vi både genom samtal med verksamheten, genom att kontrollera dokumentation och genom att titta hur det såg ut i bassänghallar, omklädningsrum, duschar och städutrymmen.

Vi kontrollerade också om verksamheterna hade gjort någon funktionskontroll av bassängernas omblandning. Ett sätt att kontrollera omblandningen är att göra ett infärgningstest där man kontrollerar hur lång tid det tar att färga varje pool med ett färgämne. Om infärgningen tar under femton minuter är omblandningen bra. Vi kontrollerade också hur verksamheten har valt ut sina provtagningspunkter i bassängerna.

Resultat

Alla verksamheter som Miljösamverkan kontrollerade hade en välfungerande städning. Det fanns välfungerande rutiner för att genomföra städningen och för att kontrollera kvaliteten på städningen. En av verksamheterna hade ett infärgningstest inbokat, en verksamhet hade nyligen genomfört ett infärgningstest med bra resultat och den sista verksamheten använde en annan metod för att kontrollera omblandningen i bassängerna som Miljösamverkan bedömde som likvärdig.

Vår uppföljning efter projektet

Miljösamverkan uppmärksammade inga avvikelser från lagstiftningen vid dessa kontroller.

Vad blev nyttan med projektet?

Städningen i badhus är viktig av flera anledningar. Det handlar både om att minska risk för smittspridning för de badande, och om att hålla vatten- och luftkvaliteten så bra som möjligt. För att minska risken för smittspridning och bildande av skadliga desinfektionsbiprodukter är det väsentligt att så lite smuts som möjligt tillförs bassängen från de badande och ytor runt bassängerna. För att uppnå detta krävs god hygien hos de badande och bra städrutiner.

Städningens omfattning bör anpassas efter anläggningens utformning och belastning. Ytor där människor rör sig dagligen bör rengöras minst en gång per dag.

Städmetoderna behöver vara effektiva när det gäller att minska förekomsten av fett, kalk, salter, rost, damm och andra föroreningar som kan uppstå i en badanläggning. Valet av städmetod behöver anpassas till olika materials och ytskikts egenskaper och tålighet. Vilken utrustning som används beror på den specifika anläggningens förutsättningar och behov. Städmetoderna ska förhindra att smuts inte sprids från ett utrymme till ett annat, och att rengöringsmedel inte hamnar i bassängvattnet.

Genom vår tillsyn har vi bidragit till en god bad- och luftkvalitet i badanläggningarna. Vi har medverkat till att synliggöra risker för verksamheterna i dialog med verksamhetsutövarna.

Fakta om projektet

Namn:	Hälsoskydd 2025 Sprint 3 Bassängbad
Projektet pågick:	2–9 juni 2025
Detta granskade vi:	• Städning • Funktionskontroll av bassängernas omblandning • Provtagningspunkter
Antal anläggningar:	3
Antal anläggningar utan avvikelser:	3

Bilaga. Anläggningar som ingick i projektet

Falköping

Odenbadet

Skövde

Arena Skövde

Billingehus Earth Spa