

Projektrapport

Miljötillsyn på träindustrier och vindkraftverk

2025-04-09



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

ADRESS

Hertig Johans torg
541 83 Skövde

TELEFON

0500-49 36 30

E-POST

info@miljoskaraborg.se

WEBBPLATS

www.miljoskaraborg.se

Detta gjorde vi

I det här projektet granskade vi vindkraftverks egenkontroll. För vindkraftverken har vi en fyraårscykel där vi räknar med att återkommande granska deras egenkontroll. Fokus för i år var egenkontroll och avfallshantering. Tillsynen genomförde vi digitalt. Innan tillsynen fick verksamhetsutövaren ett antal frågor att besvara och skicka in till oss tillsammans med efterfrågade dokument. Dokument inkluderade bland annat kemikalielista, riskbedömning och förteckning över farligt avfall.

För industrierna som ingick i projektet, till exempel timmerterminaler och betongtillverkare, genomförde vi uppföljningar av tidigare avvikelser och granskade kemikaliehantering och egenkontroll. Tillsynerna genomfördes ute på företagen.

Resultat

Generellt har vi svårt att nå fram till dem som ansvarar för vindkraftsverksamheter. De tror ofta att de har lämnat ifrån sig allt ansvar för egenkontrollen till serviceföretag som har hand om det praktiska med verken. En del verksamheter säger sig inte ha nyckel till verken. För att upprätthålla en godtagbar egenkontroll behöver företagen då ofta inhämta uppgifter från sitt serviceföretag. Det gäller till exempel kemikalieanvändning och hantering av farligt avfall. Vissa verksamhetsutövare anser att de inte behöver miljötillsyn.

I år var det 4 verksamheter med mindre avvikelser. Samtliga kompletterade sina uppgifter men många svarade inte på våra frågor. De skickade över sina dokument och lät oss leta efter svar i dem. Det medförde högre tillsynskostnader för dem när vi måste hitta svar på våra frågor i deras dokument eftersom detta tar mycket tid. Å andra sidan går vi till grunden med granskningen.

En fråga som uppkommit är när serviceföretaget är utländskt och tar med sig avfallet hem. De behöver då tillstånd för gränsöverskridande transport av farligt avfall. Vi gör dock sällan tillsyn på dessa serviceföretag.

Industrierna som ingick i projektet hade ofta inte tillräcklig kunskap om lagstiftningen på miljösidan. Ansvariga personer byts ofta inom en koncern och tar sig inte tid att dokumentera vilka regler som de behöver förhålla sig till. De följer branschstandarden utan att ha hela bilden klar för sig, varför man gör på ett visst sätt. Det kan också innebära att man inte har koll på den egna verksamhetens miljörisker och miljöbelastning.

Av 19 granskade anläggningar hade 7 avvikelser från lagstiftningen. De flesta av dessa var mindre avvikelser men även att verksamheterna själva åtog sig att åtgärda avvikelserna. Det kan handla om allt från att man inte har koll på lagstiftning till bristande kunskap om den egna verksamhetens miljörisker eller -belastning.

Vår uppföljning efter projektet

Uppföljningen genomför vi i samband med nästa tillsyn.

Vad blev nyttan med projektet?

Genom att granska egenkontrollen för vindkraftverk ökar vi verksamheternas medvetenhet om egenkontroll samt om det ansvar som åligger dem så att de kan vidta åtgärder och minska sin miljöpåverkan.

Fakta om projektet

Namn:	Sprint 2, trä och vind
Projektet pågick:	20 januari till 21 februari 2025
Detta granskade vi:	• Egenkontroll • Kemikalier
Antal anläggningar:	19
Antal anläggningar utan avvikelser:	12

Bilaga. Anläggningar som ingick i projektet

Essunga

Främmestad snickerifabrik (inventering)
Lekåsa Vind AB

Falköping

Carlsson och Persson Skogstjänst, Vedtraven 3
Sjögerås Terminal
Thomas Betong AB, Falköping
Vkv Eolus samlingsobjekt Rosenskog
Vkv Grimskullen
Vkv Helena Svalmark
Vkv Krökelimur
Vkv Tommy Johansson, Rosenskog A1
Vkv Västtorp vind AB, Västtorp 1
Vkv Källebergs vind

Hjo

Vkv Klöverenergi AB, Grevbäcks-Munkebo 1

Skövde

Fjällets flisterminal
Thomas Betong AB, Skövde

Tibro

PaperShell Factory One
PaperShell pilotanläggning
Tibro Sågverk AB
Woodpie Tibro