

Projektrapport

Miljötillsyn hos badanläggningar

9 september 2026



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

ADRESS

541 83 Skövde

TELEFON

0500-49 36 30

E-POST

info@miljoskaraborg.se

WEBBPLATS

www.miljoskaraborg.se

Detta gjorde vi

Under juni 2026 genomförde vi kontroller av samtliga registrerade badanläggningar i Miljösamverkans medlemskommuner. Det var totalt 20 bad i projektet. 3 av baden har 5 eller fler pooler och har därför årlig kontroll. Resterande bad har färre än 5 pooler och klassas därför som mindre anläggningar, de får kontroll vartannat år. Det är väldigt olika typer av badanläggningar.

På de mindre baden fokuserade vi på städning av bassänger, dusch- och omklädningsrum, hygienregler för besökare, daglig kontroll av vattenkvalitet och dokumentation i driftjournal.

På de större anläggningarna fokuserade vi på provtagning av vatten som skickas för analys på laboratorium samt verksamhetens rutiner för att säkerställa att den manuella och automatiska provtagningsutrustningen fungerar som den ska.

Resultat

Vi noterade att samtliga bad har god kunskap om städning av badanläggningar och att de har goda rutiner för att göra rent bassänger, bassänghallar och intilliggande ytor.

Av de 20 baden som vi kontrollerade kunde vi konstatera avvikelser på 12. De flesta verksamheter där vi konstaterade avvikelser hade brister i sin dagliga kontroll av vattenkvaliteten. Ett exempel är att halten av bundet klor inte kontrollerades dagligen. Vissa verksamheter saknade rutiner för att rengöra badleksaker och simhjälpmedel.

Vår uppföljning efter projektet

Verksamheterna har åtagit sig att åtgärda avvikelserna och vi kommer att följa upp att det blir gjort.

Vad blev nyttan med projektet?

Daglig kontroll av vattenkvaliteten i offentliga bassänger är en grundläggande förutsättning för att säkerställa en trygg och hälsosam badmiljö. Eftersom det är många människor som använder bassängerna varje dag påverkas vattnets kvalitet kontinuerligt av bland annat organiskt material, mikroorganismer och föroreningar från de badande.

Genom dagliga kontroller av fri, bunden och total klorhalt, pH-värde och temperatur kan avvikelser upptäckas och åtgärdas innan de leder till hälsorisker eller försämrad vattenkvalitet. En väl fungerande desinfektion minskar risken för spridning av bakterier, virus och andra smittämnen som kan orsaka sjukdom hos badgästerna.

Städningen i badhus är viktig av flera anledningar. Det handlar både om att minska risk för smittspridning för de badande, och om att hålla vatten- och luftkvaliteten så bra som möjligt. För att minska risken för smittspridning och bildande av skadliga desinfektionsbiprodukter är det väsentligt att så lite smuts som möjligt tillförs bassängen från de badande och ytorna runt bassängerna. För att uppnå detta krävs god hygien hos de badande och bra städrutiner. Städningens omfattning bör anpassas efter anläggningens utformning och belastning. Ytor där människor rör sig dagligen bör rengöras minst en gång per dag.

Genom vår tillsyn har vi bidragit till en god vatten- och luftkvalitet samt att minska risken för smittspridning i badanläggningarna. Vi har medverkat till att synliggöra risker för verksamheterna i dialog med verksamhetsutövarna.

För att säkerställa att vattenkvaliteten bedöms korrekt måste både manuell och automatisk provtagningsutrustning fungera tillförlitligt. Regelbunden kontroll, kalibrering och underhåll minskar risken för felaktiga mätvärden som kan leda till att brister i vattenkvaliteten inte upptäcks eller att felaktiga åtgärder vidtas. En väl fungerande utrustning är därför en viktig del av egenkontrollen och bidrar till en säker badmiljö.

Fakta om projektet

Namn:	Hälsoskydd 2026 Sprint 3 Bassängbad
Projektet pågick:	Juni 2026
Detta granskade vi:	• Städning • Hygien • Daglig kontroll av vattenkvalitet • Driftjournal och avvikelser • Provtagning och vattenkvalitet • Rutiner för manuell och automatisk provtagningsutrustning
Antal anläggningar:	20
Antal anläggningar utan avvikelser:	8

Bilaga. Anläggningar som ingick i projektet

Essunga

Jonslundsbadet

Nossebro bad och camping

Falköping

Flobybadet

Gyllensvaans möbler

Kurorten Mösseberg

Odenbadet

Stenstorpsbadet

Hjo

Guldkroksbadet

Karlsborg

Molidens sim- och idrottsanläggning

Skövde

Arena Skövde bassängbad

Billingebadet

Billinge hus hotell och möte

Brf Solrosens bassängbad

Brf Trädgårdsbadet bassängbad

Knistad hotell och konferens

Nybobadet i Skövde

Tidanbadet

Tibro

Terapibadet

Tibro badhus

Tibro spa och relax