

PROJEKT

Miljötillsyn av täkter 2015

2015-05-27



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

BESÖKSADRESS
Hertig Johans torg 2
Skövde

TELEFON
0500-49 36 30

FAX
0500-41 83 87

E-POST
miljoskaraborg@skovde.se

WEBBPLATS
www.miljoskaraborg.se



Detta gjorde vi

Under april besökte vi 19 tillståndspliktiga täkter i vårt område. Det var framförallt berg- och grustäkter men även en lertäkt. Vi fokuserade på verksamheternas påverkan på vatten genom att bland annat kontrollera kemikaliehantering, rutiner för uppställning av fordon och verksamheternas rutiner för att hantera driftstörningar, så som dieselläckage. I verksamheternas tillstånd finns det ofta angivet att de ska ha gränsmarkeringar i täkten och kontrollera hur mycket material som de tar ut från täkten, därför kontrollerade vi även det.

Vid inspektionerna informerade vi även verksamhetsutövarna om vilken status vattnet i närheten av täkterna har.

Resultat

Resultaten från inspektionerna visar att verksamheterna överlag har bra rutiner. Några av verksamheterna behöver komplettera sina rutiner för driftstörning med kontaktuppgifter till oss.

Flera av de mindre täkterna har ingen kemikaliehantering eller uppställning av fordon i täkterna. Det var tre verksamheter som behövde förbättra sina uppställningsytor. Samtliga av dessa verksamheter ordnade detta omgående. Anordningen som ska se till att eventuell olja som hamnar i sedimentationsdammen inte släpps ut till recipient var ur funktion i en täkt. Verksamhetsutövaren åtgärdade detta med en gång. En verksamhet som vi besökte behövde förbättra sin kemikalieförvaring.

De allra flesta täkter hade väl utmärkta gränser. En täkt behöver förbättra sina gränsmarkeringar.

Vår uppföljning efter projektet

De avvikelser som inte åtgärdades omgående kommer att följas upp i samband med kommande tillsyn.

Vad blev nyttan med projektet?

Våra inspektioner har bidragit till att risken för förorening av vatten har minskat samt att verksamheternas kunskap och medvetenhet om sin påverkan på vatten har ökat. Samtliga täkter som i dagsläget har uppställning av fordon har hårdgjorda ytor och bra rutiner för att hantera ett eventuellt läckage av drivmedel eller olja.

Fakta om projektet	
Namn:	Tillsyn av täkter 2015
Projektet pågick:	7-april–4 maj 2015
Detta granskade vi:	<ul style="list-style-type: none">• Uppställning av fordon• Kemikaliehantering• Rutiner för driftstörning• Rutiner för kontroll• Tillståndet
Antal anläggningar:	19
Antal anläggningar utan avvikelser:	14

Bilaga

Anläggningar som ingick i projektet

Bilaga

Anläggningar som ingick i projektet

Falköping

Täkt Berga 1:11 (SMA Mineral)
Täkt Dala 4:5 (Dala Grustag AB)
Täkt Gimmerstorp 3:1 (Skultorps Åkeri & Grus AB)
Täkt Gökhem 1:9 (NCC)
Täkt Hällestads-Tåstorp 1:5 (Svevia)
Täkt Karleby 9:13 (Nordkalk)

Hjo

Täkt Svebråta 1:25 (Benders)

Karlsborg

Täkt Backen 1:1 (Jan Lundblad AB)
Täkt Forsvik 5:20 (Svevia)
Täkt Stjärnvik 1:11 (Hans Björkman)

Skövde

Täkt Horns-Axtorp 1:5, Horns Lertäkt
Täkt Skövde 4:16, Billingsryd (Skanska)
Täkt Varola 1:6 (Skultorps Åkeri & Grus AB)
Täkt Övertorp 1:4, Borgehallkrossen (Swerock)

Tibro

Täkt Hästekulla 1:1 (NCC)
Täkt Karlshaga 2:13 (Skanska)
Täkt Ransbergs-Mossebo 1:1 (Skultorps Åkeri & Grus AB)
Täkt Spetsbacke 1:1 (Skultorps Åkeri & Grus AB)
Täkt Spännefalla 1:4 (Fimmersta Trä & Bygg AB)



MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

Hertig Johans torg 2, 541 83 Skövde • 0500-49 36 30 • miljoskaraborg@skovde.se • www.miljoskaraborg.se